

NUMERO: 004.2023.247 DATA: 24/07/2023

004 - ANGICOS

**IDENTIFICAÇÃO** 

**ANGICOS** Agência

001652418/0001-46 Cliente I C FERREIRA-ME Código 604031

logradouro: FRANCISCO HORACIO, Nr.: 68, Bairro: ALTO DA ESPERANCA Endereço

Tipo de Bem

Valor Total da Avaliação (R\$) 70.500,00

INFORMAÇÕES DA AVALIAÇÃO

Precisão Normal Data da Visita: 11/07/2023 11/07/2023

Objetivo Avaliação

Pressupostos Avaliação: .

OUTROS LAUDOS							
Laudo	Data Laudo	Tipo Laudo	Resultado do Laudo	Parecer Gerencial			
004.2000.422	09/11/2000	Fundos Garantidores	Insatisfatório	Irregular			

## **ASPECTOS AVALIADOS**

Aquisição

# 1) IMÓVEIS

Identificação Código Bem

3	1 - 3				3 -	-			
1341711	01/10/1977	PRI	RÉDIO P		PRÉDIO COMERCIAL				
Itinerário									
				Er	ndereço				
Logradouro					Número	)	Compleme	ento	
RUA FRANCISC	O HORACIO				68				
Bairro			Município				UF		
ALTO DA ESPER	RANCA		ANGICOS				RN		
			Localização (	Geográ	fica (GPS)	- Sis	tema UTM		
Local no Imóvel		Zona	Datum		K		UTM	Altitude	
Porteira/Portão		24M	Córrego Alegre						
Casa sede(imóv	el rural)	24M	Córrego Alegre						
				Título	de Domín	io			
Tipo				Data	ı	Nr	. Registro	Livro	Folhas

Descrição

1 CARTORIO JUDICIARIO DE ANGICOS			ANGICOS	RN		
Avaliação						
Data	Precisão (nível de riç	Precisão (nível de rigor)		Área Real	Área construída (m2)	
24/07/2023	Normal	Normal		103,95		
Valor da ava	aliação		<del>-</del>			
Terreno ou Terra nua Benfeitorias		Benfeitorias	Co	bertura do solo	Total	
0,00 70.500,00		70.500,00	0,0	0	70.500,00	
Estado conservação				Ocorre venda bens similares região ?		
Mau(precário)				● Sim Não		
Motivo de alera OBSOLESCÊN	•		,			

26/10/1977

Município

R-01-101

2-B

11

UF

# 2) VEÍCULOS

Escritura pública de compra e venda

Cartório



NUMERO: **004.2023.247** DATA: **24/07/2023** 

# 3) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS

## 4) SEMOVENTES

# **CONCLUSÕES**

004 - ANGICOS

AVALIAÇÃO DE BENS Nº 004.2023.0247

Concluímos a avaliação do bem imóvel urbano, localizado na Rua Vicente Barbosa, s/n – Angicos RN, por solicitação da CONAJ RN, para subsidiar tomada de decisão pela agência em relação ao processo 0000180-11.2001.8.20.0111, de propriedade de I C FERREIRA-ME, CGC 01.652.418/0001-46, na quantia de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhetntos reais).

Os documentos produzidos durante a realização desta atividade serão inseridos no GED (Gerenciamentos de Documentos) na pasta Dossiê de Cadastro Pessoa Física: ID 555975474.

Nesta avaliação de bens apresentamos as seguintes informações:

INFORMAÇÕES INICIAIS

## 1. Interessado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL – BNB Unidade Demandante: 004 – Angicos RN Atividade: 004.2023.0247 – Avaliação de Bens

Motivo: Negociação/Renegociação

### 2. Proprietário/Cliente

Cliente: 604031 – I C FERREIRA-ME CNPJ: n° 01.652.418/0001-46

Contato: Ibanaldo - Telefone: Não informado

### 3. Título de domínio

Não foi apresentado o título de domínio do imóvel.

As informações sobre o imóvel foram retirados dos Termos de Penhoras datado de 28 de março de 2023

## 4. Identificação do Imóvel

Prédio comercial localizado na rua Vicente Barbosa, s/n, - Angicos RN, possuindo aproximadamente 7,70 metros de frente e 13,5 metros de fundo, o qual totaliza 103,95 m² de construção rústica (bem simples).

### 5. Vistoria ao imóvel

Com o objetivo de conhecer localização, topografia e demais características essenciais da avaliação, realizamos a vistoria em data de 11/07/2023

Não houve acompanhamento por parte do cliente.

Documento de viagem: DV 1425592

Observamos a existência de um prédio comercial edificado em alvenaria e telha cerâmica assentada sobre madeiramento, com piso de cimento rustico, pé direito aquém dos usuais e visualmente com deficiências construtivas tais como rachaduras nas alvenarias e em péssimo estado de conservação.

## 6. Objeto da avaliação

Prédio comercial.

### 7. Finalidade do laudo

Este laudo tem por finalidade subsidiar as decisões do Setor Jurídico do Banco, sobre o valor atribuído ao bem pelo Oficial de Justiça.

Estes documentos estão arquivados no GED - ID 555975471.

### 8. Objetivo

Determinar o justo valor de mercado do imóvel, objeto da presente avaliação, doravante denominada "avaliando", designado pelo Prédio comercial com aproximadamente 50,00 m² de edificação sobre terreno de aproximadamente 103,95 m² de superfície, localizado na rua Vicente Barbosa, s/n, - Angicos RN.

## PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

### 9. Pressupostos:

São consignados que o laudo de avaliação se fundamenta no que estabelece a norma técnica NBR 14653 – partes 1 e 2, Avaliação de Bens da ABNT, registrado no INMETRO e baseia-se:

a. Nas informações a respeito das dimensões do imóvel que fora obtida no documento Auto de Penhora;

b. Para esta atividade foi utilizado o Método do Custo de Reprodução. Este Método é utilizado para identificar o custo de reedição de benfeitorias, através do Custo Unitário Padrão da Construção Civil (CUB), sendo em seguida aplicada a devida depreciação do imóvel pelo critério Ross-Heidecke, a qual leva em conta o estado de conservação e idade aparente do imóvel.



NUMERO: 004.2023.247 DATA: 24/07/2023

004 - ANGICOS

#### 10. Ressalvas:

- a. As dimensões do imóvel não foram objeto de conferência ou medição em campo;
- b. Não foram efetuadas investigações quanto a documentação fornecida;
- c. A vistoria "in loco" foi realizada sem a utilização de instrumentos de medições;

#### 11. Fatores Limitantes:

a. Pela Inconsistência das informações contidas nos Auto de Penhora apresentados.

### METODOLOGIA APLICADA

### 12. SISTEMÁTICA DE TRABALHO

Durante o trabalho foram adotados os seguintes procedimentos:

- a. Exame dos documentos apresentados: Auto de Penhora
- b. Vistoria ao imóvel
- c. Vistoria à região onde se encontra o bem avaliando para examinar a disponibilidade de serviços públicos, polos de influência relevantes;
- d. Utilização do valor do custo unitário básico utilizado na reprodução das benfeitorias, informada pelo SINDUSCON RN, mês jun.2023.
- e. Para esta atividade foi utilizado o Método do Custo de Reprodução, que é o método utilizado para identificar o custo de reedição de benfeitorias, através do Custo Unitário Padrão da Construção Civil (CUB), sendo em seguida aplicada a devida depreciação do imóvel pelo critério Ross-Heidecke, a qual leva em conta o estado de conservação e idade aparente do imóvel.

  f. De acordo com a NBR 12.721/2006, área equivalente é "área virtual cujo custo de construção é equivalente ao custo da respectiva área real,
- f. De acordo com a NBR 12.721/2006, área equivalente é "área virtual cujo custo de construção é equivalente ao custo da respectiva área real, utilizada quando este custo é diferente do custo unitário básico da construção, adotado como referência. Pode ser, conforme o caso, maior ou menor que a área real correspondente".

### 13. Benfeitoria

O valor da edificação existentes (benfeitorias) foi obtido através do custo de reprodução devidamente depreciado. Os custos unitários básicos (CUB) são fornecidos por estudos e trabalhos publicados em revista técnica.

## IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM AVALIANDO

# 14. CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO E DO BEM AVALIANDO

## Características da região

Angicos é um importante município brasileiro da região central do estado do Rio Grande do Norte, situado na Região Nordeste do país. Com uma população estimada superior a onze mil habitantes, seu território ocupa uma área de pouco mais de 741 km², sendo equivalente a 1,4% da superfície estadual. Localiza-se a 175 km da capital potiguar, Natal.

No que diz respeito ao turismo, sua atração principal é o Pico do Cabugi. Angicos também é lembrada pelas festividades de São José, realizadas no mês de março, e pelas tradicionais vaquejadas. Mais recentemente tornou-se cidade universitária, porém ainda durante a década de 60 ganhou destaque nacional por ter sido o município no qual Paulo Freire implementou um projeto de alfabetização para 380 trabalhadores.

### Características físicas e urbanística:

Uso das edificações predominante da região: Comercial e residencial

Padrão construtivo local: Baixo a médio

Infraestrutura existente próximo ao terreno: Rede de água; rede de energia elétrica,

## **BENFEITORIAS**

No terreno foi edificado um prédio comercial, térreo, construída em alvenaria, com cobertura em telha colonial sobre madeiramento, piso cimentado, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias precárias, em péssimo estado de conservação.

### DIAGNÓSTICO DO MERCADO

O mercado imobiliário na região em estudo apresenta-se com poucas ofertas de imóveis para vendas, de forma que podemos classificar da seguinte forma:

a. Quantidade de ofertas de bens similares: Pouca

b. Liquidez: Baixa

c. Tendência de valorização: Baixad. Desempenho do mercado: Baixa

# 15. VALOR DO IMÓVEL

Para encontrar o valor do imóvel foi utilizado o Método Reprodução de Custo de Benfeitorias.

Este Método consiste em identificar o custo de reedição de benfeitorias, empregando o Custo Unitário Padrão da Construção Civil (CUB), calculando o metro quadrado da execução da obra.

Após o qual será devidamente depreciada pelo critério de Ross-Heidecke, levando em conta o estado de conservação e idade aparente do imóvel, afim de encontra o devido valor do imóvel hoje do jeito em que ele se encontra.

## 16. DETERMINAÇÃO DE VALOR DO IMÓVEL

Para encontrar o valor de reedição do prédio comercial edificações on terreno avaliando foi considerado a estimativa do custo de edificações similares no estado de novo, tendo-se como fontes, publicações especializadas, tabelas de órgãos públicos e privados, a exemplo das



NUMERO: 004.2023.247 DATA: 24/07/2023

004 - ANGICOS

referências de Custos Unitários de Edificações - SINDUSCON-RN (Custo Unitário Básico/Construção Civil – CUB) referente ao mês de junho de 2023

Após efetuarmos os cálculos aplicamos ao imóvel, sua devida depreciação física e funcional da construção, efetuados através do método de Ross & Heideck, encontramos o valor do imóvel nas condições atuais. Assim, o valor do imóvel no estado em que se encontra corresponde a quantia de R\$ 70.500,00.

### 17. CONCLUSÃO

Fundamentado nos elementos e condições constantes neste laudo de avaliação, é atribuído ao imóvel designado, localizado na Rua Vicente Barbosa, s/n – Angicos RN, de propriedade de I C FERREIRA-ME, CGC 01.652.418/0001-46, na quantia de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais).

18. LOCAL E DATA

Natal/RN, 24 de julho de 2023

TÉCNICO INTERNO RESPONSÁVEL	
Instituição	Nome/Assinatura do TÉCNICO INTERNO RESPONSÁVEL
Banco do Nordeste do Brasil S/A	
Danco do Nordeste do Brasil 5/A	EDANOICO DE ACCIC CUDOEL DE CACEDO
	FRANCISCO DE ASSIS GURGEL DE CASTRO